


1.このようなリバーシブルキーは、表と裏が無いので、シリンダーを取付ける際、シリンダーの向きを上下逆に取付けてしまう場合があります。



2.ここではmiwaのBHタイプで説明します。シリンダーの上下向きに取付けてしまった写真です。Vマークが下に来ています。この状態でも鍵はかかりますが、しっかりシリンダーが入っていないと、空回りなどの原因になりますので、しっかりと入るようVマークが上に来るようにします。



3.逆さまだと鍵の開け閉めが出来、正常な状態で取付けると、鍵は回るが鍵が外れないという状態になっています。



4.まずはシリンダーをもう一度はずします。



5.シリンダーが外れました。



6.シリンダーが外れた状態で、鍵を180度回転させます。鍵を180度回すことにより、シリンダーを取付けた際Vマークが上に来て正常な状態になります。この時鍵のマークを目印にするとわかりやすいです。写真ではMIWAマークが上側に向くようにしました。



7.そのまま鍵を押さえたまま、シリンダーを右に回して取付けます。



8.取付完了です。シリンダーのVマークが上に来てます。これで完了です。

