


**【作業前に】** 実際にシリンダーの取付け作業を行っていただき、正常に動作しない場合は、以下より、テールピースの向きを変更して下さい。

1.Kaba aceのテールピースの向きを横から縦に変更をしていきます。作業中は絶対に鍵をささないようにして下さい。



2.まずは矢印のネジを取り外します。



3.先ほどのネジが外れるとコアシリンダーが外れます。



4.取り付けてみて鍵の操作が出来ない場合、こちらのテールピースの向きを横から縦に変更します。




5.テールピースを固定しているCクリップを、画像のように細いマイナスドライバーなどを隙間にさしこんで取り外します。



6.Cクリップが外れました。これでテールピースが外れるので、縦向きにさしこみましょう。



7.テールの向きが縦になっています。Cクリップを画像のように横からさしこんで固定しておします。



8.抜き取っていたビスを締めなおしてテールピースの向き変更作業は完了です。



比較的簡単にお取替出来ますが、  
お困りな事、ご不明な点ございましたら  
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ《 [dewalock@arion.ocn.ne.jp](mailto:dewalock@arion.ocn.ne.jp) 》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。